

# 給水注入逆止弁 ( A ) の修理結果

## 浸透探傷検査 ( P T ) 結果

1層目：全周 良

4層目：全周 良

## 肉盛り厚さ測定結果

最小値：4.82 mm

(判定基準値：4 mm以上)


写真



溶接部

写真 撮影方向

給水注入逆止弁 ( A )  
3 B 2 1 - F 0 6 0 A  
< 上部から撮影 >



原子炉へ

給水ポンプより

写真 撮影方向

写真 撮影方向

写真




にじみが認められた箇所

写真



写真 撮影方向



原子炉へ

給水ポンプより

写真

